

Beurteilung Fischaufstieg

Mühle Unterdorf

Beckenpass

Glatt

N° Hindernis

g0004 Stauwehr

Kriterien		
Anordnung	Gewässermitte	
Einstiegsposition	8.5	[m]
Einstiegswinkel	< 30	[°]
Beckenlänge	2	[m]
Beckenbreite	0.8	[m]
Wassertiefe im Becken	0.8	[m]
Durchlassbreite	0.25	[m]
Betriebswasser	0	[l/s]
Wasserspiegeldifferenz	0.15	[m]
Durchlassgeschwindigkeit	1.7	[m/s]
Sohlanschluss	Gewährleistet	
Maximale Leistungsdichte	0	[W/m ³]
Sohlsubstrat	Glatt	

Verknüpfte Merkmale	
Fischregion	Barbenregion
Artengruppen	Barbe, Hecht, Brachsmen, Seeforelle, Lachs

⇒ Sanierung: _____

Auszufüllende Felder

Bewertung	
	sehr gut
	gut
	mässig
	unbefriedigend
	schlecht

Information		
	Gewässername	Glatt
	Bachforelle	Ja
	Seeforelle	Nein
	Lachs	Ja
	Äsche	Nein
	Barbe	Ja
	Aal	Ja
	Nase	Nein
	Groppe	Nein
	Vorranggewässer	Ja
↓	Zentralenname	Mühle Unterdorf
↓	Ausbauwassermenge [l/s]	1'100
↓	Hindernishöhe [m]	0.8
↓	Hindernis flussabwärts [m]	9'999
↓	Hindernis flussaufwärts [m]	9'999
↷	Länge FAH [m]	10.45
↷	Gefälle [%]	7.7
↷	Saisonale Abstufung Dotierung	Nicht vorhanden
↷	Zusätzliches Lockwasser [l/s]	0
↷	Leitströmung [%]	0
↷	Anzahl Ruhebecken	0
↷	Ausstiegssituation-Gefahr	Nein
↷	Betriebsdauer [Tage/Jahr]	365
↷	Wartung	Schlecht
↷	Funktionskontrolle, Typ	Keine
↷	Funktionskontrolle, Resultate	0