

# Beurteilung Fischaufstieg

0

Schlitzpass

Aabach (Uster)

N° Hindernis

g0038b

Auszufüllende Felder

Bewertung

sehr gut
gut
mässig
unbefriedigend
schlecht

Kriterien	Gewässerseite	
Anordnung		
Einstiegsposition	2	[m]
Einstiegswinkel	70 - 90	[°]
Beckenlänge	1.5	[m]
Beckenbreite	1.2	[m]
Wassertiefe im Becken	0.5	[m]
Durchlassbreite	0.17	[m]
Betriebswasser	0	[l/s]
Wasserspiegeldifferenz	0.15	[m]
Durchlassgeschwindigkeit	2	[m/s]
Sohlanschluss	Gewährleistet	
Maximale Leistungsdichte	0	[W/m <sup>3</sup> ]
Sohlsubstrat	Gross	

Verknüpfte Merkmale	
Fischregion	Äschenregion
Artengruppen	Barbe, Hecht, Brachsmen, Seeforelle, Lachs

⇒ Sanierung: \_\_\_\_\_

Information	Aabach (Uster)
Gewässername	Aabach (Uster)
Bachforelle	Ja
Seeforelle	Ja
Lachs	Nein
Äsche	Nein
Barbe	Ja
Aal	Ja
Nase	Nein
Groppe	Ja
Vorranggewässer	Ja
↓ Zentralenname	0
↓ Ausbauwassermenge [l/s]	0
↓ Hindernishöhe [m]	0
↓ Hindernis flussabwärts [m]	0
↓ Hindernis flussaufwärts [m]	0
↪ Länge FAH [m]	19
↪ Gefälle [%]	10.5
↪ Saisonale Abstufung Dotierung	Nicht Vorhanden
↪ Zusätzliches Lockwasser [l/s]	0
↪ Leitströmung [%]	0
↪ Anzahl Ruhebecken	1
↪ Ausstiegssituation-Gefahr	Nein
↪ Betriebsdauer [Tage/Jahr]	365
↪ Wartung	Schlecht
↪ Funktionskontrolle, Typ	Keine
↪ Funktionskontrolle, Resultate	Unbekannt