

Beurteilung Fischaufstieg

0

Schlitzpass

Aabach (Uster)

N° Hindernis

g0039b

Auszufüllende Felder

Bewertung	
	sehr gut
	gut
	mässig
	unbefriedigend
	schlecht

Kriterien	Gewässerseite	
Anordnung		
Einstiegsposition	4.5	[m]
Einstiegswinkel	30 - 50	[°]
Beckenlänge	2.05	[m]
Beckenbreite	1.3	[m]
Wassertiefe im Becken	0.75	[m]
Durchlassbreite	0.2	[m]
Betriebswasser	0	[l/s]
Wasserspiegeldifferenz	0.15	[m]
Durchlassgeschwindigkeit	1.5	[m/s]
Sohlanschluss	Gewährleistet	
Maximale Leistungsdichte	0	[W/m ³]
Sohlsubstrat	Gross	

Verknüpfte Merkmale	
Fischregion	Äschenregion
Artengruppen	Barbe, Hecht, Brachsmen, Seeforelle, Lachs

⇒ Sanierung: _____

Information		
	Gewässername	Aabach (Uster)
	Bachforelle	Ja
	Seeforelle	Ja
	Lachs	Nein
	Äsche	Nein
	Barbe	Ja
	Aal	Ja
	Nase	Nein
	Groppe	Ja
	Vorranggewässer	Ja
↓	Zentralenname	0
↓	Ausbauwassermenge [l/s]	0
↓	Hindernishöhe [m]	0
↓	Hindernis flussabwärts [m]	0
↓	Hindernis flussaufwärts [m]	0
↶	Länge FAH [m]	30.6
↶	Gefälle [%]	6.5
↶	Saisonale Abstufung Dotierung	Nicht Vorhanden
↶	Zusätzliches Lockwasser [l/s]	0
↶	Leitströmung [%]	0
↶	Anzahl Ruhebecken	0
↶	Ausstiegssituation-Gefahr	Nein
↶	Betriebsdauer [Tage/Jahr]	365
↶	Wartung	Gut
↶	Funktionskontrolle, Typ	Keine
↶	Funktionskontrolle, Resultate	Unbekannt